

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Jalapa	MUNICIPIO:	Mataquescuintla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Caserio Los Magueyes Aldea San Antonio Las Flores	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Los Magueyes Aldea San Antonio Las Flores
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-07-0253-43	FECHA:	4/03/2024



Foto1: IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE PATIO



FOTO 2: PINTURA EN MUROS EXTERIOR



Foto3: TAZAS NUEVAS Y LEVANTAMIENTO DE PAREDES




Foto4: REPARACION DE BARANDA REFORZADAS CON FUNDICION DE CONCRETO





Foto 5 REPARACION DE LAMINA DEL PORTON Y MURO DE CONCRETO DONDE SE SOSTIENE



Foto 6 LOSA DE PATIO Y BANQUETA DE LA PARTE DE ATRÁS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualiza el número de hojas.

Dania Cordo
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

