

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Jalapa	MUNICIPIO:	Mataquescuintla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Caserío Los Magueyes Aldea San Antonio Las Flores	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Los Magueyes Aldea San Antonio Las Flores
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-07-0253-43	FECHA:	14/06/2024



Foto1: IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSA Y LOSA DEL PATIO



FOTO 2: PINTURA DE MURO EXTERIOR, REPARACION DEL PORTON DE ENTRADA Y RAMPA.



Foto3: INSTALACIONES BAÑOS NUEVOS



Foto4: INSTALACION DE TINACO CON BASE



Foto: 5 PINTURA INTERIOR Y FUNDICION DE PASAMANO CON REPARACION DE BARANDALES




Foto: REPARACION DE BARANDALES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Dania Calderón*  
Firma y sello del Presidente de la OPIPA, JALAPA, GUATEMALA, CA.

*[Signature]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo R. Uchoa

