

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	MATAQUESCUINTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP Anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LAS BRISAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-07-0981-42	FECHA:	31/07/2024



Foto1: Sustitución de cubieeta de lamina en cocina



Foto 2: Reparación de losa de patio, ya que se encuentra muy dañada



Foto 3: Sustitución de piso de cocina ya que se encuentra muy quebrado



Foto 4: Reparación de repello y cernido en paredes




Foto 5: Sustitución y reparación de planchas de cocina



Foto 6: Sustitución de piso en area de planchas de cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotos adicionales y actualizar el número de hojas.





Firma y sello del Presidente del Consejo de la O.P.A.





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO DURANTE POSTERIOR





DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	MATAQUESCUINTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP Anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LAS BRISAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-07-0981-42	FECHA:	31/07/2024



Foto 7: Sustrución de piso en aula, ya que hay un hundimiento en todo el piso



Foto 8 : Sustrución de piso en aula ya que hay un hundimiento en todo el piso



Observación: Si es necesario se pueden agregar fotos adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del representante de la OPE




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

