

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Jutiapa	MUNICIPIO:	Asunción Mita
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Trapichito, aldea Tiucal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-05-0031-43	FECHA:	23/02/2024



Foto1: PUERTA: Se pintaran puertas de aulas.



Foto 2: PUERTA: Se pintaran e instalarán chapas en puertas de baño.



Foto 3: PISO: Se sustituirá por piso cerámico.




Foto 4: SERVICIOS SANITARIOS Y SUS ACCESORIOS: Se sustituirán inodoros.



Foto 5: MANTENIMIENTO A PORTONES: Se reparará el portón exterior y se le brindará mantenimiento de estructura metal.



Foto 6: CERCO O MURO PERIMETRAL: Se sustituirá el muro perimetral de block y tela metálica.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Amabilia Alejandro*

Firma y sello del Presidente de la OPF



*Amabilia Alejandro*

Firma y Sello Director Centro Educativo



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Jutiapa	MUNICIPIO:	Asunción Mita
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Trapichito, aldea Tiucal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-05-0031-43	FECHA:	23/02/2024



Foto 7: LOZA DE PATIO: Se reparará el patio con fundición.



Foto 8: REPARACIÓN DE COCINA: Se sustituirá el techo de cocina.




Foto 9: REPARACIÓN DE COCINA: Se sustituirá la pila




Foto 10:




Foto 11:




Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar la información de las hojas.

<p><i>Amabilia Alejandro</i> Firma y sello del Presidente de la OFE</p>	<p><i>[Signature]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo</p>
---	---

