

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	YUPILTEPEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA ESTANZUELA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	22-06-0573-43	FECHA:	3/09/2024



Foto 1: MANTENIMIENTO DE VENTANERIA, SUSTITUCIÓN DE VIDRIO POR LÁMINA DESPLEGADA



Foto 2: MANTENIMIENTO DE VENTANERIA, SUSTITUCIÓN DE VIDRIO POR LÁMINA DESPLEGADA Y MANTENIMIENTO DE PUERTAS



Foto 3: MANTENIMIENTO DE VENTANERIA, SUSTITUCIÓN DE VIDRIO POR LÁMINA DESPLEGADA Y MANTENIMIENTO DE PUERTAS



Foto 4: MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA Y SUSTITUCIÓN DE LÁMINA



Foto 5: MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA Y SUSTITUCIÓN DE LÁMINA



Foto 6: INSTALACIÓN DE PISO CERÁMICO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la O.P.F. de la Aldea Estanzuela



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

