



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR


| | | | |
|-----------------------------|---|--------------------------------|----------------|
| DEPARTAMENTO: | JUTIAPA | MUNICIPIO: | ATESCATEMPA |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA HERIBERTO UCELO VELÁSQUEZ | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA EL SITIO |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 22-07-0333-43 | FECHA: | 4/11/2024 |




LAMINA Y ESTRUCTURA DE AULAS MODULO 1 EN MAL ESTADO, NECESITAN SUSTITUCIÓN, PAREDES MUY BAJITAS NECESITAN LEVANTADO




LAMINA Y ESTRUCTURA DE AULAS MODULO 1 EN MAL ESTADO, NECESITAN SUSTITUCIÓN, PAREDES MUY BAJITAS NECESITAN LEVANTADO



LAMINA Y ESTRUCTURA DE AULAS MODULO 1 EN MAL ESTADO, NECESITA SUSTITUCIÓN



LAMINAS DE CORREDOR CON AGUJEROS NECESITAN SUSTITUCIÓN, AL IGUAL QUE LA ESTRUCTURA



SERVICIO DE SANITARIOS: PUERTAS EN MAL ESTADO NECESITA SUSTITUCIÓN, BANQUETA NECESITA REPARACIÓN, LAMINAS NECESITAN SUSTITUCIÓN, SE NECESITA LAVAMANOS.




SE NECESITA PINTURA EN PAREDES DE AULAS MODULO 1

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

| | |
|--|---|
| Firma y sello del Presidente de la OPF | Firma y Sello Director Centro Educativo Público |
|--|---|

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|---|--------------------------------|----------------|
| DEPARTAMENTO: | JUTIAPA | MUNICIPIO: | ATESCATEMPA |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA HERIBERTO UCELO VELÁSQUEZ | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA EL SITIO |
| ESTABLECIMIENTO: | 22-07-0333-43 | FECHA: | 4/11/2024 |



SE NECESITA PINTURA EN PAREDES DE AULAS MODULO 2



LAMINA DE TECHO DE COCINA EN MAL ESTADO, NECESITA SUSTITUCIÓN



LAMINA DE TECHO DE COCINA EN MAL ESTADO, NECESITA SUSTITUCIÓN



MESA DE COCINA NECESITA INSTALACIÓN DE AZULEJO Y LAVATRASTOS PARA UNA MEJOR HIGIENE EN LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS



TECHO DE BODEGA EN MAL ESTADO NECESITA SUSTITUCIÓN DE LAMINA



BANQUETA DE MODULO 1 MUY ALTA, NECESITA GRADAS PARA EVITAR ACCIDENTES CON LOS NIÑOS.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firmá y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

