

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

|                             |   |                                |                |
|-----------------------------|---|--------------------------------|----------------|
| DEPARTAMENTO:               | JUTIAPA   | MUNICIPIO:                     | ATESCATEMPA    |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA HERIBERTO UCELO VELÁSQUEZ | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA EL SITIO |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 22-07-0333-43   | FECHA:                         | 20/11/2024     |



LAMINA Y ESTRUCTURA DE AULAS MODULO 1 EN MAL ESTADO, NECESITAN SUSTITUCIÓN, PAREDES MUY BAJITAS NECESITAN LEVANTADO



LAMINA Y ESTRUCTURA DE AULAS MODULO 1 EN MAL ESTADO, NECESITAN SUSTITUCIÓN, PAREDES MUY BAJITAS NECESITAN LEVANTADO



LAMINA Y ESTRUCTURA DE AULAS MODULO 1 EN MAL ESTADO, NECESITA SUSTITUCIÓN



LAMINAS DE CORREDOR CON AGUJEROS NECESITAN SUSTITUCIÓN, AL IGUAL QUE LA ESTRUCTURA



SERVICIO DE SANITARIOS: PUERTAS EN MAL ESTADO NECESITA SUSTITUCIÓN, BANQUETA NECESITA REPARACIÓN, LAMINAS NECESITAN SUSTITUCIÓN, SE NECESITA LAVAMANOS.



SE NECESITA PINTURA EN PAREDES DE AULAS MODULO 1

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

|  |   |
|--|---|
| <br>Firma y sello del Presidente de la OPF | <br>Firma y Sello Director Centro Educativo Público |
|--|---|

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

|                             |   |                                |                |
|-----------------------------|---|--------------------------------|----------------|
| DEPARTAMENTO:               | JUTIAPA   | MUNICIPIO:                     | ATESCATEMPA    |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA HERIBERTO UCELO VELÁSQUEZ | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA EL SITIO |
| ESTABLECIMIENTO:            | 22-07-0333-43   | FECHA:                         | 20/11/2024     |



SE NECESITA PINTURA EN PAREDES DE AULAS MODULO 2



LAMINA DE TECHO DE COCINA EN MAL ESTADO, NECESITA SUSTITUCIÓN



LAMINA DE TECHO DE COCINA EN MAL ESTADO, NECESITA SUSTITUCIÓN



MESA DE COCINA NECESITA INSTALACIÓN DE AZULEJO Y LAVATRASTOS PARA UNA MEJOR HIGIENE EN LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS




TECHO DE BODEGA EN MAL ESTADO NECESITA SUSTITUCIÓN DE LAMINA



BANQUETA DE MODULO 1 MUY ALTA, NECESITA GRADAS PARA EVITAR ACCIDENTES CON LOS NIÑOS.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPF

  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

