

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	CONGUACO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL RODEO ALDEA EL BARRO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-13-0456-43	FECHA:	20/11/2024



FOTO No. 01 SUSTITUCION DE LOSA POR PISO CERAMICO



FOTO No.02 INTALACION DE PLANCHA mas CHIMENEA EN COCINA



FOTO No. 03 FUNDICION DE UNA MESA PARA SERVIR ALIMENTOS EN COCINA



FOTO No.04 SUSTITUCION DE PISO DE GRANITO POR PISO CERAMICO EN CORREDOR

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Mirran Crispin  
Firma y sello del Presidente de la OPEF



[Signature]  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

