

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	MOYUTA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL ZAPOTE, ALDEA EL NANZAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	2214 0019-43	FECHA:	20/02/2024



Se necesita mantenimiento de estructura de tcho y mantenimiento de lámina



Se necesita mantenimiento de lámina para mas durabilidad



Sustitucion de polleton de barro, por polleton de Block con plancha



se necesita cambio de 2 letrinas



Cambio de 2 puertas



sistitucion de 5 ventanas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Benigno Retana L.

Firma y sello del Presidente de la OPF

[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:		MUNICIPIO:	MOYUTA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL ZAPOTE, ALDEA EL NANZAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	2214 0019-43	FECHA:	20/02/2024



Sutitucion de piso de torta por piso ceramico



Colocacion de puertas de baño

#\VALOR!

#\VALOR!

#\VALOR!

#\VALOR!

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Benigno Retana L.
Firma y sello del Presidente de la OPF

[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

