



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	MOYUTA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA BETHANIA MOYUTA JUTIAPA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22- 14-0027-45	FECHA:	21/02/2024



MEJORAMIENTO DE MURO PERIMETRAL EXISTENTE POR MURO DE BLOCK MAS MALLA METALICA.



MEJORAMIENTO DE MURO PERIMETRAL EXISTENTE POR MURO DE BLOCK MAS MALLA METALICA.



MEJORAMIENTO DE MURO PERIMETRAL EXISTENTE POR MURO DE BLOCK MAS MALLA METALICA.



MEJORAMIENTO DE MURO PERIMETRAL EXISTENTE POR MURO DE BLOCK MAS MALLA METALICA.




MEJORAMIENTO DE MURO PERIMETRAL EXISTENTE POR MURO DE BLOCK MAS MALLA METALICA.



MEJORAMIENTO DE MURO PERIMETRAL EXISTENTE POR MURO DE BLOCK MAS MALLA METALICA.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPF




  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	MOYUTA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA BETHANIA MOYUTA JUTIAPA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-14-0027-45	FECHA:	21/02/2024




REPARACION DE PUERTAS Y CHAPAS



REPARACION DE PUERTAS Y CHAPAS



MEJORAMIENTO DE POLLETON, CIRCULACION Y PISO DE COCINA EN MAL ESTADO.



Se necesita mejoramiento de polleton para la alimentación escolar



MEJORAMIENTO DE SISTEMA ELECTRICO, ILUMINACION Y FUERZA



MEJORAMIENTO DE SISTEMA ELECTRICO, ILUMINACION Y FUERZA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

