

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Jutiapa	MUNICIPIO:	Moyuta
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San Andrés
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-14-0500-43	FECHA:	31/10/2024



Foto 1: Proceso de ampliación de muro perimetral, sustitución de malla metálica con base de block y tubo galvanizado y columnas de concreto




Foto 2: Retiro de portón en mal estado, para su posterior sustitución.



Foto 3: Trabajo de instalación de estructura metálica galvanizada de soporte de techo en galera-corredor.



Foto 4: Instalación de lámina troquelada calibre 26 en área de patio.




Foto 5: Retiro de chapa de puerta metálica en área de aula para su posterior sustitución.



Foto 6: Apertura de boquetes en la pared del área de cocina, para posterior instalación de balcones de barrotes.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Maria Ramirez Crispin

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

