

OPF

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	Moyuta
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Alde Pino Santa Cruz
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	2214-0511-43	FECHA:	27/10/2024



Foto1: Modulo Aula Sustitución de lamina, por lamina troquelada calibre 26



Foto 2: Modulo Aula, sustitucion de estructura de soporte de madera por metal



Foto 3: Modulo aula: Nivelación de pared



Foto 4: Modulo Aula: Nivelacion de pared



Foto 5: Modulo Aula: sustitucion de costaneras de madera a costanera metal galvanizada




Foto 6: Modulo Aula: Sustitucion de costanera de madera a metal galvanizada

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

R. Ely...

Firma y Sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

