

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Jutiapa	MUNICIPIO:	Moyuta
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Las Minas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-14-0512-43	FECHA:	26/06/2024



Foto1: Techo y estructura dañada a sustituir



Foto2: Torta de cemento dañada a sustituir por rion puso de granito



Foto3: Ventanas sin balcones a mejorar



Foto4: cambio de pilares a pilares de metal



Foto5: Paredes dañadas a mejorar con repello y cernido



Foto6: Cambio de perlas de madera por de estructura metalica

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma manuscrita]



Firma y sello del Presidente de la OPF

[Firma manuscrita]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Ministerio de Educación
G U A T E M A L A

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO




DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Jutiapa	MUNICIPIO:	Moyuta
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Las Minas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-14-0512-43	FECHA:	26/06/2024



foto7: Sustitucion de estructura de madera por estructura metalica



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

