

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	FLORES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP, JOSÉ BENITEZ GÓMEZ	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	SANTA ELENA DE LA CRUZ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-01-0006-42	FECHA:	6/09/2024



SUSTITUCIÓN DE LAMINA, POR LAMINA TROQUELADA ALUZINC CALIBRE 26 ✓




SUSTITUCIÓN DE CANAL DE PVC ✓




SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE METAL POR METAL ✓



SUSTITUCIÓN DE PUERTAS EN SERVICIOS SANITARIOS ✓



SUSTITUCIÓN DE PLAFONERAS ✓



SUSTITUCIÓN DE LAMPARA AHORRADORA ✓

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotos adicionales y actualizar el número de hojas.

  
 MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
 ESCUELA OFICIAL  
 DE PARVULOS  
 JOSÉ BENITEZ  
 GÓMEZ  
 Firma y sello del Presidente de la OPE

  
 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

  
 ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS  
 JOSÉ BENITEZ GÓMEZ  
 DIRECCIÓN  
 SANTA ELENA, FLORES, PETÉN