

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------|------------------|
| DEPARTAMENTO: | PETEN | MUNICIPIO: | FLORES |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA OFICIAL RUIRAL MIXTA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA EL NARANJO |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 17-01-0009-43 | FECHA: | 6/09/2024 |



Foto 1: Sustitución Piso de torta de concreto



Foto 2: Sellado de grietas y fisuras en muros



Foto 3: Sustitución de plancha de metal



Foto 4: Sustitución de inodoros



Foto 5: Sustitución de estructura de soporte de madera por metal



Foto 6 Sustitución de puerta

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y activar el campo de hojas.

| | |
|---|--|
|  Firma y sello del Presidente de la CPE  |  Firma y Sello Director Centro Educativo Público  |
|---|--|

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------|------------------|
| DEPARTAMENTO: | PETEN | MUNICIPIO: | FLORES |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA OFICIAL RUIRAL MIXTA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA EL NARANJO |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 17-01-0009-43 | FECHA: | 6/09/2024 |



Foto1: Sustitución de balcones de metal



Foto 2: fabricación e instalación de puerta de rejas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales. Número de hojas.

Mervin Judith Sumera
Firma y sello del Presidente de la
CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA
ESCUELA OFICIAL RUIRAL MIXTA
ALDEA EL NARANJO
FLORES, PETEN.

[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público
ESCUELA OFICIAL RUIRAL MIXTA
ALDEA EL NARANJO
DIRECCION
FLORES, PETEN.