


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIÓ DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	FLORES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL REMATE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-01-0015-43	FECHA:	27 DE JULIO DE 2024



COMO PDEMOS OBSERBAR EN LA IMAGEN EL PROCESO DE TECHADO ESTA EN PROCESO



COMO SE OBSERVA EN LA IMAGEN EL PROCESO DE ELIMINACIÓN DE LAS TRES COLUMNAS PARA LOS PORTONES



COMO SE QUEDE OBSERVAR EN LA FOTO EL TRABAJO DE REPARACIÓN DE PUERTAS DE BAÑO YA SE QUITARON PARA REALIZAR EL PROCESO RESPECTIVO DE REPARACION Y LIJADO Y



SE PUEDE OBSERVAR EN LA IMAGEN QUE YA SE QUITARON LOS PORTONES EL CUAL SERAN LIJADOS Y PINTADOS Y CAMBIADO DE MALLA Y COLOCADOS NUEVAMENTE




ES ESTE PROCESO PODEMOS OBSERVAR QUE SE VA A REALIZAR EL PPROCESO DE COLOCACIÓN DE BLOCK Y SE REALIZARA UNA TORTA O PISO RUSTICO



COMO PODEMOS OBSERVAR EN ESTA IMAGEN EL PROCESO DE COLOCAR UN DEPOSITO CON AGUA PARA USO DE LOS BAÑOS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPR 	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público 
--	---