

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Flores
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Caserío Ixlu	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-01-0024-43	FECHA:	27/07/2024



Foto1: Sustitucion de inodoros



Foto 2: Reparacion y mantenimiento de depositos de agua



Foto 3: Reparacion de sistema electrico



Foto 4: Reparacion de piso, torta de cemento en servicios sanitarios



Foto 5: Pintura de muros interiores y exteriores



Foto 6: Sustitucion de puera de madera por metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

