

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	FLORES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERIO LAS VIÑAS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LAS VIÑAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-01-0019-43	FECHA:	19/11/2024



Foto1: SUSTITUCION DE INTERRUPTORES DOBLES



Foto 2: INSTALACIÓN DE UNIDADES DE FUERZA




Foto 3: SUSTITUCION DE LAMINA TROQUELADA ALUZINC CALIBRE 26



Foto 4: SUSTITUCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE METAL DE VENTANA



Foto 5: SUSTITUCION ELECTRICA



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Saydra Rodríguez Figueroa
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

