

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO	PETEN	MUNICIPIO	FLORES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	CASERIO EL CAPULINAR
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	17-01-0022-43	FECHA	23/04/2024



sustitución de lamina por lamina troquelada calibre 28



sustitución de estructura de soporte de madera por metal



reparación de piso de torta de concreto



sustitución de plafoneras



sustitución de focos ahorradores



reparación de cableado eléctrico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Rafaelina López*  
Firma y Sello del Presidente de la OFE



*[Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

