

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Flores
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Caserío el Porvenir	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío el Porvenir
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:		FECHA:	18-09-224



Sustitución de lámina troquelada de aluzinc.



Mantenimiento de estructura portante de metal



Sustitución de estructura de soporte de madera por metal.



Sustitución de piso cerámico.



Sustitución de Puerta



Instalación de Unidades de Luz.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*A. Marina Yaxcal C*  
Firma y sello del Presidente de la OPF




*[Signature]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público




SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Flores
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Caserío El Porvenir	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Porvenir
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:		FECHA:	18/09/2024






Sustitución de unidades de fuerza.



Instalación de tablero y Flipones



Pintura en muros exteriores e interiores



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p><i>A. Marina Jaxcal c</i> Firma y sello del Presidente de la OPF</p> 	<p><i>[Signature]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p> 
---	---