

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO  DURANTE  POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Flores
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM SEGUNDA LOTIFICACIÓN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO SEGUNDA LOTIFICACION, SANTA ELENA, FLORES, PETEN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-01-0046-43	FECHA:	4/03/2024



Foto 1: LINEA 1. SUSTITUCIÓN DE LÁMINA, POR LAMINA TROQUELADA ALUZINC CALIBRE 26.



Foto 2: LINEA 2 SUSTITUCIÓN DE LÁMINA, POR LÁMINA TROQUELADA ALUZINC, CALIBRE 26.



Foto 3: SUSTITUCION DE ESTRUCTURA DE SOPORDE DE MADERA POR METAL



Foto 4: SUSTITUCIÓN Y REPARACIÓN DEL SISTEMA ELECTRICO.



Foto 5: SUSTITUCION DE 4 INODOROS, SUSTITUCION DE LLAVE EN MINGITORIO Y LAVAMANOS



Foto 6: SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE METAL POR METAL. SUSTUTUCIÓN DE LÁMINA, POR LÁMINA TROQUELADA CALIBRE 26

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y Sello del Presidente de la O.P.F.



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Archivo