



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-1
Versión

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Flores
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Colonia Morales	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Colonia Modelo, Santa Elena, Petén
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-01-0048-43	FECHA:	4/11/2024



Foto 1: Llenado de cemento con pintura de piso líquido para la reparación en aula 1



Foto 2: Llenado de cemento con pintura de piso líquido para la reparación en aula 2



Foto 3: continuación del proceso en reparación de piso de cemento líquido en aula 1



Foto 4: Continuación del proceso en reparación de piso de cemento líquido en aula 2



Foto 5: Finalización de la reparación de piso de cemento líquido en aula 1



Foto 6: Finalización de piso de cemento líquido en aula 2

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la CPFE FAMILIA



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-1
Versión

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Flores
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Colonia Morales	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Colonia Modelo, Santa Elena, Petén
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-01-0048-43	FECHA:	4/11/2024



Foto1: Sustitución de tomacorrientes dobles en todo el establecimiento educativo



Foto 2: Sustitución de tomacorrientes dobles y cableado electrico en el centro de computo y en todo el esbalecimiento educativo



Foto 3: sustitución de ducto electrico mas accesorios, sustitución de cableado electrico, sustitución de plafoneras en todo el establecimiento educativo



Foto 4: sustitución de focos ahorradores en todo el estableciinto educativo



Foto 5: finalización de toda la sustitución y reparación de todo el sistema electrico en el centro de computo y en todo el establecimeinto educativo.




Foto 6: resultado final de la sustitución de todo el sistema electrico en el establecimiento educativo

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público