

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO DURANTE POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|--|--------------------------------|---------------------------------------|
| DEPARTAMENTO: | Petén | MUNICIPIO: | Flores |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Normal Rural No. 5 Prof. J.E.R.P | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Santa Elena de la Cruz, Flores, Petén |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 17-01-0485-46 | FECHA: | 17/06/2024 |



Foto 1: Mantenimiento de estructura portante, desinstalacion de lamina existente



Foto 2: Reparacion de Planchs de Concreto



Foto 3: Sustitucion de puertas en servicios sanitarios



Foto 4: Mantenimiento de estructura portante



Foto 5: Reparacion de planchas de Concreto



Foto 6: Sustitucion de lamina por lamina troquelada de aluzinc calibre 26

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

| | |
|---|--|
| <p>Firma y sello del Presidente de la OPF</p> | <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p> |
|---|--|