



REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
G U A T E M A L A

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	FLORES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM CASERIO IXLU	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO IXLU
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-01-2130-42	FECHA:	6/26/2024



Foto 1: Sustitucion de lamina, por lamina troquelada aluzink calibre 26



Foto 2: Sustitucion de estructura de soporte de madera, por metal



Foto 3: Sustitucion de ventanas por balcones de metal



Foto 4: Sustitucion de puertas de madera por metal para aulas con chapa yale



Foto 5: Sustitucion de piso de torta de concreto



Foto 6: Pintura de muros exteriores e interiores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Yeni Yaneeth Olivia Ramirez

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación  
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

PREVIO  DURANTE  POSTERIOR




DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	FLORES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM CASERIO IXLU	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO IXLU
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-01-2130-42	FECHA:	6/26/2024



Foto 7: Sustitucion de de ventanas a balcones



Foto 8: Sustitucion de chapa de puerta



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Yeni Yaneth Oliva Bernice*  
  
 Firma y sello del Presidente de la OPE, O.R.M.

*[Signature]*  
  
 Firma y Sello Director Centro Educativo Público