

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SAN JOSÉ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO PORVENIR ZONA 3
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-02-0012-43	FECHA:	29/11/2024




Foto1: Sustitución de Puerta



Foto 2: Sustitución de pila de cemento de dos lavadero / Reparación de Cocina



Foto 3: Sustitución de deposito de agua 1700 lt




Foto 4: Reparación de cableado electrico




Foto 5: Sustitución inodoro



Foto 6: Pintura en muros exteriores e interiores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de Hojas.






Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SAN JOSÉ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO PORVENIR ZONA 3
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-02-0012-43	FECHA:	29/11/2024



Foto 7: Sustitución de tubería PVC línea principal aguas negras.



Foto 8:




Foto 3:




Foto 4:




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 <p>Firma y sello del Presidente de la OPF</p>	 <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
---	--