SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO		DURANTE	POSTERIOR X
DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SAN JOSÉ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO NUEVO SAN JOSÉ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-02-0044-43	FECHA:	6/12/2024
Foto 1: Sustitución d	de estructura de soporte de metal, por metal	Foto 2: Sustitució	on de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26
Foto 3: Sustitución d	de puerta.	Foto 4: Sustitució	in de ventanas de madera por metal mas vidrio
	· ·		
Observación: Si es necesario	o se pueden agregar hojas adicionales y acutalizar el número de DE FAMP. Firma y sello del Presidente de la OPP		Firma y Sello Director Centro Educativo Fossico