

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SAN JOSÉ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM BARRIO VISTA AL LAGO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO VISTA AL LAGO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-02-1288-43	FECHA:	2/08/2024




Foto 1: SUSTITUCIÓN DE BALCÓN DE METAL.



Foto 2: SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE METAL POR METAL DE LA COCINA.



Foto 3: SUSTITUCIÓN DE PUERTA DE METAL EN LA COCINA.



Foto 4: SUSTITUCIÓN DE LÁMINA POR LÁMINA TROQUELADA, ALUZINC CALIBRE 26. EN LOS SERVICIOS SANITARIOS.



Foto 5: SUSTITUCIÓN DE PUERTA DE METAL EN SERVICIOS SANITARIOS.



Foto 6: SUSTITUCIÓN DE PISO DE TORTA DE CONCRETO. EN LA COCINA.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]
Firma y sello del Presidente de la OPFE



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SAN JOSÉ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM BARRIO VISTA AL LAGO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO VISTA AL LAGO
CODIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	1702-1288-43	FECHA:	2/08/2024



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Heinemann
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SAN JOSÉ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM BARRIO VISTA AL LAGO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO VISTA AL LAGO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-02-1288-43	FECHA:	2/08/2024



Foto 13. PINTURA INTERIOR EXTERIOR AULAS, COCINA Y BAÑOS



Foto 14: PINTURA INTERIOR DE AULAS, COCINA Y BAÑOS



Foto15: TORTA DE CONCRETO FRENTE A AULAS.



Foto 16: TORTA DE CONCRETO POR PILA DE LA COCINA



Foto 17. Canal de PVC 18 mts en Cocina



Foto 18. Tebería de PVC de aguas negras

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Kamperimpe

Firma y sello del Presidente de la OPP



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SAN JOSÉ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM BARRIO VISTA AL LAGO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO VISTA AL LAGO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-02-1288-43	FECHA:	2/08/2024







Foto 19: TORTA DE CONCRETO EN PARTE DE ALADO DE COCINA



Foto 20: AMPLIACION ALTURA DE BAÑO



Foto 21: PEGADO DE BLOCK POR ESTUFA RURAL



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

