

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SAN BENITO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO LAS FLORES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17 - 03 - 0014 . 43	FECHA:	3/06/2024



1.1. Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26.



2.3. Sustitución de estructura de soporte de metal, por metal



1.1. Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



2.2. Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal




4.1. Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo , cepillado, sujeciones, aplicación de pintura)




4.1. Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo , cepillado, sujeciones, aplicación de pintura).

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de páginas.



Firma y sello del Presidente de la OPR





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

