

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	San Benito
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio Las Flores
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17 - 03 - 0014 - 43	FECHA:	26/06/2024



Foto 1: Realizando la desinstalación de la lámina actual de las tres primeras aulas.



Foto 2: Aquí se puede observar la desinstalación de la lámina actual del proyecto de remozamiento.



Foto 3: Realizando la desinstalación de la lámina actual de la cocina donde se preparan los alimentos escolares.



Foto 4: En esta fotografía se puede observar la desinstalación completa de la lámina actual de la cocina.





Foto 5: En esta fotografía se puede observar el mantenimiento a la puerta en lijado, cepillado a la estructura de la puerta.



Foto 6: En esta fotografía se puede observar el deterioro de la estructura de la puerta a la cual se le dará mantenimiento para que quede como la puerta de la fotografía número cinco.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

	
---	---

