


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	San Benito
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Colonia Vista Hermosa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-03-0015-43	FECHA:	06/06/2024



Sustitución de lámina, por lamina troquelada de aluzinc callbre 26. Desinstalación de lámina Existente.



Sustitución de Inodoros.



Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo , cepillado, sujeciones, aplicación de pintura)



Sustitución de accesorios (contrallaves



Mantenimiento a estructura portante de metal.




Sustitución de canal de metal.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]

Firma y sello del Presidente del OPE



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	San Benito
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Colonia Vista Hermosa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-03-0015-43	FECHA:	



Sustitución de piso de torta de concreto.




Pintura en muros exteriores e interiores.



Sustitución de pila de cemento de dos lavaderos



Sustitución de portón de metal.



Fabricación e instalación de balcones de metal en ventanas



Sustitución de estructura de soporte de madera por metal.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y definir el número de hojas.

[Handwritten Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

