

## REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	San Benito
MBRE DEL		DIRECCIÓN DEL	
TABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	ESTABLECIMIENTO:	Colonia 20 de Mayo
DIGO DEL TABLECIMIENTO:	17-03-0016-43	FECHA:	30/07/2024
Foto1: En proceso	o sustitución de lámina por lámina troquelada	Foto 2: Sustituci	ión de lámina por lámina troquelada
oto 3: Sustitución	n de estructura de metal por metal	Foto 4: E proces	so sustitución de estructura de madera por metal
	exettución de lámina en lámina de lamina de la		
	o sustitución de lámina por lámina troquelada	Foto 6:	
Foto 5: En proceso			
	o se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el núme	ro de hojas.	CALL B

## Ministerio de Educación

## REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

			T
PARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	San Benito
OMBRE DEL STABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Colonia 20 de Mayo
DIGO DEL STABLECIMIENTO:	17-03-0016-43	FECHA:	30/07/2024
	o cernido en muro	Foto 2: Sustitud	ción de pila de cemento de dos lavaderos
oto 3: Sustitució	n de estufa rural completa	Foto 4:	
	io se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número	de procedu de consejo	JOSEPH RIV



## REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	San Benito
MBRE DEL TABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Colonia 20 de Mayo
DIGO DEL TABLECIMIENTO:	17-03-0016-43	FECHA:	30/07/2024
Foto1: Ángulo des grietas.	ade donde se observa una de las partes del piso con	Foto 2: Se muest	tra un ángulo del piso que necesita reemplazarse.
Foto 3: Debido a lo grietas por lo que i	es años y la falta de mantenimiento se ha ido formando necesita sustituírse.	Foto 4:	
Foto 5:		Foto 6:	

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

Firma y sello del Presidente de la OPF