

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO  DURANTE  POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	San Benito
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Barrio El Redentor	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio El Redentor
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-03-0017-43	FECHA:	3/05/2024



Foto1: Finalización de Estructura, Techado, Pintado y Instalación de Energía del Salón del Centro Educativo.



Foto 2: Mantenimiento de valcones




Foto 3: Reparación de todo el sistema eléctrico del establecimiednto



Foto 4: Reparación del sistema eléctrico, techado, estructura, mantenimiento de valcones y de la pintura.



Foto 5: Mantenimiento de las puertas y sustitución de las chapas.




Foto 6: Mantenimiento de Valcones

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPF



  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

