

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------------------|
| DEPARTAMENTO: | Petén | MUNICIPIO: | San Benito |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Rural Mixta | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Barrio el Arroyo |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 17-03-0046-43 | FECHA: | 13/11/2024 |



Foto1: Desinstalación de lamina existente



Foto 2. Mantenimientos de estructura de soporte de meta



Foto 3: . Instalación de lámina troquelada de Alizinc



Foto 4: Mantenimiento de estructura portante de madera por metal.



Foto 5: Sustitución de pisos de torta de concreto



Foto 6: Sustitución de inodoro

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

| | |
|---|---|
|  Firma y sello del Presidente de la OPE |  Firma y Sello Director Centro Educativo Público |
|---|---|



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------------------|
| DEPARTAMENTO: | Petén | MUNICIPIO: | San Benito |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Rural Mixta | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Barrio el Arroyo |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 17-03-0046-43 | FECHA: | 13/11/2024 |



Foto 7: Sustitución de accesorios de baños



Foto 8: Sustitución de lavamanos



Foto 9: Sustitución de chapas




Foto 10: Sustitución de ventanas de madera por metal



Foto 11. Sustitución de estufa Rural



Foto 12: Mantenimiento de estructura de metal lijado y aplicación de pintura

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, indicando el número de hojas.

| | | | |
|---|---|---|---|
|  Firma y sello del Presidente de la OPF |  |  Firma y Sello Director Centro Educativo |  |
|---|---|---|---|

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------------------|
| DEPARTAMENTO: | Petén | MUNICIPIO: | San Benito |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Rural Mixta | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Barrio el Arroyo |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 17-03-0046-43 | FECHA: | 13/11/2024 |



Foto 13: Sustitución de pila de concreto



Foto 14: Fabricación e instalación de puerta de metal



Foto 15: Instalación de unidades de luz





Foto 16: Instalación de unidades de fuerza



Foto



Foto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales. Actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Consejo Educativo



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

