

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	San Benito
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN ANTONIO, SAN BENITO, PETÉN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-03-0053-43	FECHA:	



1.1 Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



2.2 Mantenimiento a estructura de soporte de metal



1.1 Sustitucion de lamina por lamina troquelada de zinc calibre 26



2.2 Mantenimiento a estructura de soporte de metal




1.1 Sustitucion de lamina por lamina troquelada de zinc calibre 26



2.2 Mantenimiento a estructura de soporte de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE 

Firma y Sello Director Centro Educativo Público 

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR





DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	San Benito
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN ANTONIO, SAN BENITO, PETÉN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-03-0053-43	FECHA:	




4.2 Sustitución de Chapa



20.10 Sustitución de pila de cemento de dos lavadero



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPF



  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

