

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	SAN BENITO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO BELEN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-03-0057-43	FECHA:	3/06/2024



Sustitucion de tomacorrientes dobles



sustitucion de pila de 2 lavaderos



aplicación de repello en muros



Sustitución de puertas de metal



sustitucion de cableado principal



sustitución de balcones de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Iris Lorena Garcia
Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

