

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-12
Versión

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	SAN BENITO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A E.O.R.M. BARRIO EL NUEVO PORVENIR	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO EL NUEVO PORVENIR
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-03-0058-42	FECHA:	27/11/2024



FOTO 1: Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo, cepillados, sujecciones, aplicación de pintura)



FOTO 2: Sustitución de chapa



FOTO 3: 6.8 Sustitución de piso ceramico



FOTO 4: 9.1 PINTUTA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES



FOTO 5: 10.3 Sustitución inodoro



FOTO 6: 19.15 Instalación de inodoro


Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]



Firma y sello del Presidente de la OPF

[Handwritten Signature]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO DURANTE POSTERIOR





DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	SAN BENITO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A E.O.R.M. BARRIO EL NUEVO PORVENIR	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO EL NUEVO PORVENIR
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-03-0058-42	FECHA:	27/11/2024




FOTO 7: Sustitución de tubería PVC línea principal aguas negras



FOTO 8: Sustitución de grifos



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--