



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	San Benito
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M. El Habanero	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio Tikal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-03-0059-43	FECHA:	6/09/2024



Sustitución de lámina por lámina troquelada.



Sustitución de capote de lámina para lámina troquelada.



Sustitución de estructura de soporte de madera por metal.



Sustitución de estructura de soporte de madera por metal.



Reparación de cableado eléctrico.



Reparación de cableado eléctrico.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la FAMILIA



Firma y Sello Director Centro Educativo

