

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	San Benito
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO EL MILAGRO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-03-0066-43	FECHA:	26/08/2024



APLICACIÓN DE PINTURA EN MURO INTERIOR Y EXTERIOR



SUSTITUCIÓN DE CABLEADO PRINCIPAL



SUSTITUCIÓN DE LÁMINA POR LÁMINA TROQUELADA



SUSTITUCIÓN DE SOPORTE DE METAL



SUSTITUCIÓN DE COSTANERA




SUSTITUCIÓN DE LAVAMANOS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 <p>Firma y sello del Presidente de la OPE</p>	 <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
---	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	San Benito
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO EL MILAGRO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-03-0066-43	FECHA:	25/06/2024

 <p>SUSTITUCIÓN DE PUERTA EN SERVICIO SANITARIO</p>	 <p>SUSTITUCIÓN DE CHAPA</p>
 <p>SUSTITUCIÓN DE INODORO</p>	 <p>SUSTITUCIÓN DE TORTA DE CEMENTO</p>
 <p>LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA</p>	<p> </p>

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 <p>Firma y sello del Presidente de la OPRP</p>	 <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
--	---