

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	San Benito
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO EL MILAGRO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-03-0067-42	FECHA:	3/06/2024



APLICACIÓN DE PINTURA EN MURO INTERIOR Y EXTERIOR



SUSTITUCION DE CAPOTE



SUSTITUCION DE TORTA DE CEMENTO



SUSTITUCIÓN DEL POYETÓN






SUSTITUCIÓN DE DUCTO ELÉCTRICO MAS ACCESORIOS



SUSTITUCIÓN DE TUBERIA PVC LINEA PRINCIPAL AGUAS NEGRAS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  Firma del Representante de la OPF	  Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	San Benito
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO EL MILAGRO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-03-0067-42	FECHA:	1/03/2024







SUSTITUCIÓN DE PILA DE DOS LAVADEROS



SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA DE LAMINA POR LAMINA TROQUELADA ALUZINC CALIBRE 26

Observación: Si es necesario se pueden agregar descripciones adicionales y actualizar el número de hojas.

  Firma y sello del Presidente de la OPF	  Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	--