

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SAN BENITO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO PORVENIR
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-03-1984-43	FECHA:	3/06/2024



SUSTITUCIÓN DE BALCON DE METAL POR METAL



SUSTITUCIÓN DE SOPORTE DE MADERA POR METAL



SUSTITUCIÓN DE LAMINA TROQUELADA ALUZINC CALIBRE 26



SUSTITUCIÓN DE VENTANA DE MADERA POR METAL MAS VIDRIO



SUSTITUCIÓN DE PISO DE TORTA DECONCRETO



MANTENIMIENTO EN ESTUFA RURAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotografías para finalizar el número de hojas.

 Firma y sello del representante de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	--



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SAN BENITO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO PORVENIR
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-03-1984-43	FECHA:	3/06/2024



SUSTITUCIÓN DE CERAMICA POR CERAMICA




REPARACION EN MURO




MANTENIMIENTO EN ESTUFA RURAL



PINTURA EN MUROS EXTERIOR E INTERIOR



SUSTITUCIÓN DE DUCTO ELECTRICO +ACCESORIOS



CERNIDO EN MURO

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotografías, pero no se debe superar el número de hojas.



Firma y Sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

