

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SAN BENITO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM PROFESOR BLAS DAVID BURELO SOZA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO EL PEDREGAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-03-1987-43	FECHA:	11/06/2024




1.1 SUSTITUCIÓN DE LÁMINA, POR LÁMINA TROQUELADA ALUZINC CALIBRE 26



5.7 MANTENIMIENTO A BALCONES DE METAL



9.1 PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES



4.1 MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA (LIJADO, CAMBIO DE TUBO, CEPILLADO, SUJECIONES, APLICACIÓN DE PINTURA)




2.3 SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE METAL, POR METAL. SUSTITUCIÓN DE CAPOTE DE LÁMINA. SUSTITUCIÓN DE ELEMENTOS DE FIJACIÓN.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

