

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	SAN BENITO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM. PROFESOR BLAS DAVID BURELO SOZA JV	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	14 Av. entre la 2a. Calle B y 3a. Calle zona 2 Barrio el Pedregal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17 - 03 - 1987 - 43	FECHA:	14/08/2024



Foto1: Desinstalación de lamina existente



Foto 2: Pintura a muros exterior e interior



Foto 3: Reparación de cuneta de concreto




Foto 4: Pintura en muros interiores e interiores



Foto 5: Reparación de cableado electrico



Foto 6: Sustitución de ducto electrico mas accesorios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	SAN BENITO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM. PROFESOR BLAS DAVID BURELO SOZA JV	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	14 Av. entre la 2a. Calle B y 3a. Calle zona 2 Barrio el Pedregal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17 - 03 - 1987 - 43	FECHA:	14/08/2024



Foto1: Pintura en muros exterior e interior



Foto 2: Reparación de cuneta de concreto



Foto 3: Reparación de cableado Electrico



Foto 4: Sustitución de ducto Electronico



Foto 5: Sustitución de chapas



Foto 6: Sustitución de inodoros y accesorios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPE




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

