

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	SAN BENITO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM. PROFESOR BLAS DAVID BURELO SOZA JV	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	14 Av. entre la 2a. Calle B y 3a. Calle zona 2 Barrio el Pedregal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17 - 03 - 1987 - 43	FECHA:	28/08/2024



Foto1: Sustitución de lámina por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Mantenimiento de estructura de metal de ventanas



Foto 3: Sustitución de ducto electrico mas accesorios



Foto 4: Sustitución de inodoros y accesorios



Foto 5: Reparación de cuneta de concreto



Foto 6: Reparación de cableado electrico electrico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OFE




Firma y Sello Director



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	SAN BENITO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM. PROFESOR BLAS DAVID BURELO SOZA JV	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	14 Av. entre la 2a. Calle B y 3a. Calle zona 2 Barrio el Pedregal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17 - 03 - 1987 - 43	FECHA:	28/08/2024



Foto1: Sustrucción de Flipones




Foto 2: Sustrucción de chapas



Foto 3: Mantenimiento a estructura (alijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura)



Foto 4: Pintura en muros exterior e interior



Foto 5: Pintura en muros exterior e interior



Foto 6: Pintura en muros exterior e interior

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

David Burelo Soza

Firma y sello del Presidente de la OPE



David Burelo Soza

Firma y Sello del Director Centro Educativo Público

