

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|----------------------|
| DEPARTAMENTO: | PETEN | MUNICIPIO: | SAN BENITO |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | BARRIO VISTA HERMOSA |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 17-03-2885-43 | FECHA: | 3/06/2024 |



SUSTITUCIÓN DE LAMINA POR LAMINA TROQUELADA ALUZINC CALIBRE 26



SUSTITUCIÓN DE PUERTA



PINTURA EN MUROS EXTERIOR E INTERIOR



SUSTITUCIÓN DE TORTA DE CONCRETO



SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA DE METAL POR METAL



SUSTITUCIÓN DE DUCTO+ACCESORIOS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente d



Firma y Sello Director Centro Educativo Púb

