

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SAN BENITO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA COBANERITA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-03-3880-45	FECHA:	18/06/2024



1.1.SUSTITUCIÓN DE LÁMINA, POR LÁMINA TROQUELADA ALUZINC CALIBRE 26




SUSTITUCIÓN DE SOPORTE DE METAL POR METAL



MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA DE PUERTA DE METAL(LIJADO, CAMBIO DE TUBO, CEPILLADO, SUJECIONES, APLICACIÓN DE PINTURA)



SUSTITUCIÓN DE CHAPAS




MANTENIMIENTO A BALCONES DE METAL



REPARACIÓN DE PISO DE TORTA DE CONCRETO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 O.P.F.	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	---	---

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SAN BENITO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA COBANERITA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-03-3880-45	FECHA:	18/06/2024



PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES



REPARACIÓN DE PLANCHA DE CONCRETO DE PATIO



REPARACIÓN DE CABLEADO ELECTRICO



SUSTITUCIÓN DE FOCOS AHORRABLES



SUSTITUCIÓN DE PLAFONERAS



SUSTITUCIÓN DE INTERRUPTORES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SAN BENITO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA COBANERITA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-03-3880-45	FECHA:	18/06/2024




SUSTITUCIÓN DE TOMACORRIENTES



SUSTITUCIÓN DE PILA DE CEMENTO DE DOS LAVADEROS

Empty space for additional notes or observations.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

