

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	San Andrés
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Corozal La Pasadita
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-04-0022-43	FECHA:	26/12/2024



Foto 3: Reparación de Piso de torta de concreto.



Foto 2: Reparación y cernido de pared.




Foto 3: Reparación de Piso de torta de concreto.



Foto 4: Sustitución de estructura de soporte de madera por metal.



Foto 5: Sustitución de estufa rural.



Foto 6: Reparación de Plancha de concreto de patio.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Maria R*  
Firma y sello del Presidente de la OPEP  
CASERIO COROZAL LA PASADITA  
SAN ANDRÉS, PETÉN

*[Signature]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público  
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS  
MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO  DURANTE  POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	San Andrés
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Corozal La Pasadita
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-04-0022-43	FECHA:	26/12/2024



Foto 7: Sustitución de Lamina Por lamina troquelada aluzinc calibre 26




Foto 8:




Foto 9:




Foto 10:




Foto 11:




Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE 	 Firma y Sello del Centro Educativo Público 
--	--