

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	San Andrés
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Caserío Nueva Esperanza	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Nueva Esperanza
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-04-0042-43	FECHA:	4/03/2024



Foto 1: Fotografía de puerta de madera 1 que se encuentra en mal estado y necesita ser sustituida.




Foto 2: Fotografía de puerta de madera 2 y 3 que se necesitan ser sustituida.




Foto 3: Fotografía de una de las ventanas que necesitan ser sustituidas.



Foto 4: Fotografía donde se evidencia ya el mal estado de los balcones y malla de las ventanas de las aulas, parte trasera de la escuela.




Foto 5: Fotografía de como se encuentra el cableado eléctrico dentro del aula en la que se necesita ser sustituida.



Foto 6: Fotografía de como se encuentra en mal estado la malla donde se encuentran las ventanas de las aulas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p><i>Vilma y Leiva Meléndez</i></p> <p>Firma y sello del Presidente de la O.P.F.</p>		<p><i>[Signature]</i></p> <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>	
---	--	--	--

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	San Andrés,
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Caserío Nueva Esperanza	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Nueva Esperanza
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-04-0042-43	FECHA:	4/03/2024



Foto1: Fotografía del piso rustico, que se necesita ser sustituido.

Foto 2: .

Foto 3:

Foto 4:

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Vilma Fleiva Meléndez

Firma y sello del Presidente de la



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

