

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	San Andrés
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Caserío Nueva Esperanza	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Nueva Esperanza
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-04-0042-43	FECHA:	



Foto 1: Sustrucción de puuerta de madera por metal terminado.



Foto 2: Sustrucción de puertas 2 y 3 de metal terminadas.



Foto 3: colocación de ventana de balcón terminada.



Foto 4. Sustrucción de ventanas de balcón en la parte de atrás terminado.



foto 5. Instalación del sistema eléctrico terminado.



Foto 6: Ventanas de balcón en la parte de enfrente terminadas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, indicando el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Comité de Padres y Familia de la Escuela EORM Caserío Nueva Esperanza San Andrés, Petén



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	San Andrés,
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Caserío Nueva Esperanza	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Nueva Esperanza
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-04-0042-43	FECHA:	



Foto 1: Piso terminado.



Foto 2: Paredes exteriores terminadas.



Foto 3: Soleras y columnas intermedias terminadas.

Foto 4:

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Nilma Leiva Meléndez*  
Firma y sello del Presidente del Comité de Padres de Familia



*[Signature]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

