

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SAN ANDRÉS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM LUIS ALFONSO CANO MANZANERO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO NORTE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-04-0451-43	FECHA:	29/08/2024



Figura 1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Figura 2: Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal




Figura 3: Sustitución de puertas



Figura 4: Instalación de tablero y flipones





Figura 5: Sustitución de flipones



Figura 6: Reparación de cableado eléctrico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF





Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SAN ANDRÉS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM LUIS ALFONSO CANO MANZANERO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO NORTE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-04-0451-43	FECHA:	29/08/2024




Figura 7: Sustitución de interruptores dobles



Figura 8: Sustitución de interruptores simples



Figura 9: Sustitución de plafoneras



Figura 10: Sustitución de focos ahorradores



Figura 11: Sustitución de tomacorrientes dobles




Figura 12: Sustitución de ducto eléctrico +accesorios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo

