

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SAN ANDRES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL ALMENDRO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-04-0454-43	FECHA:	27/08/2024



**PINTURA EN MURO EXTERIOR E INTERIOR**




**SUSTITUCIÓN DE PORTON DE METAL**



**SUSTITUCIÓN DE LAMINA, POR LAMINA TROQUELADA ALUZINC CALIBRE 26**



**SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE METAL, POR METAL**



**FABRICACION E INSTALACION DE BALCON DE METAL EN VENTANA**



**REPARACION DE CERCO DE ALAMBRE DE PUA**

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p><i>Deyli Paola Sinturro</i> Firma y sello del Presidente de IAPPF</p> 	<p><i>[Signature]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p> 
--	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SAN ANDRES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL ALMENDRO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-04-0454-43	FECHA:	27/08/2024



REPARACIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN





SUSTITUCIÓN DE LAVAMANOS




SUSTITUCIÓN A ESTRUCTURA DE METAL DE VENTANA



SUSTITUCION DE PUERTA



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales. Factura de obra en hoja.

 Firma y sello del Presidente de la OMP 	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público 
--	--